



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS CZYSZCZENIA POMP BOSCH CP4

Przed rozpoczęciem montażu pompy BOSCH CP4 zapoznać się z informacjami zawartymi poniżej. Postępowanie niezgodne z tymi instrukcjami może spowodować uszkodzenia wewnętrzne pompy, które mogą ponadto doprowadzić do poważnej awarii silnika i jego części.

Jeśli przyczyną awarii jest uszkodzenie wewnętrzne części starej pompy lub stosowanie paliwa niskiej lub niedobrej jakości, przed montażem nowej pompy należy wymienić następujące elementy:

- Przewody wysoko- i niskociśnieniowe.
- Filtr paliwa.
- Szynę wysokociśnieniową.
- Wtryskiwacze.
- Zbiornik paliwa.

Uwaga: W przypadku niestosowania się do niniejszych instrukcji, firma SRT Automotive nie będzie przyjmować żadnych reklamacji w okresie obowiązywania gwarancji nowego wyrobu.